

消控室无人值班、无证上岗，湖北多地单位被罚款！


消防安全无小事，一时疏忽大意，都有可能酿成火患！近日，湖北多家单位因消防控制室无人值班、无证上岗等问题被处罚。

十堰

十堰市竹溪县消防监督人员对城关镇郭家梁子村某酒店进行消防检查。该酒店所在建筑为二类经营性公共高层建筑，但检查时却发现其消防控制室值班人员不具备相应条件。



该酒店行为违反了《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第二款相关规定。对此，竹溪县消防对该酒店予以罚款人民币 2200 元的行政处罚。



襄 阳

襄阳南漳县消防救援大队监督员对位于南漳县城关镇凤凰大道的南漳县某小区进行检查时，发现该小区消防控制室安排不具备相应条件的人员值班。



根据《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第四项之规定，南漳县消防救援大队决定给予该公司处罚款人民币 650 元整的处罚，同时责令其立即整改。

**南漳县消防救援大队
行政处罚决定书**

南消行罚决字〔2023〕第 0011 号

违法行为人：[redacted]，地址：湖北省襄阳市南漳县城关镇金湾[redacted]，法定代表人：[redacted]，统一社会信用代码：[redacted]

现查明 2023 年 2 月 20 日，南漳县消防救援大队监督员对位于南漳县城关镇凤凰大道的南漳县[redacted]进行检查时，发现南漳县[redacted]消防控制室安排不具备相应条件的人员值班。南漳县东[redacted]区由南漳[redacted]服务有限公司（地址：湖北省襄阳市南[redacted]），法定代表人：[redacted]负责管理。南[redacted]消防控制室安排不具备相应条件的人员值班的行为，违反了《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第二款之规定。以上事实有相关人员询问笔录、《消防监督检查记录》（〔2023〕第 0203 号）、《责令立即改正通知书》（南消即字〔2023〕第 0082 号）、现场照片等证据证实。

根据《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第四项之规定，现决定给予南漳[redacted]地产服务有限公司处罚款人民币陆佰伍拾元整的处罚。

执行方式和期限：自收到本处罚决定书之日起 15 日内持本决定书到中国建设银行股份有限公司南漳支行（地址：南漳县城关镇水镜路 171 号）缴纳罚款。

逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不超过罚款的数额。

如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向南漳县人民政府或襄阳市消防救援支队申请行政复议或者在六个月内依法向南漳县人民法院提起行政诉讼。

附：[redacted]清单共 [redacted]份
此行政处罚决定书 2 份，我单位各送 1 份
南漳县消防救援大队
2023 年 2 月 27 日

被处罚人：[redacted]
2023 年 2 月 27 日

一式三份，被处罚人和执行单位各一份，一份附卷。

南漳县消防救援大队
责令立即改正通知书

南消即字〔2023〕第 0082 号

南漳县[redacted]：

根据《中华人民共和国消防法》第五十三条的规定，我大队于 2023 年 02 月 20 日对你单位（场所）进行消防监督检查，发现存在下列第 12 项消防安全违法行为，现责令立即改正：

- 1. 消防设施、器材/消防安全标志的配置、设置不符合标准；
- 2. 消防设施、器材/消防安全标志未保持完好有效；
- 3. 损坏/挪用消防设施、器材；
- 4. 擅自拆除/停用消防设施、器材；
- 5. 占用/堵塞/封闭疏散通道、安全出口；
- 6. 圈占/遮挡消火栓，占用防火间距；
- 7. 违反消防安全规定进入生产/储存易燃易爆危险品场所；
- 8. 违反规定使用明火作业；
- 9. 在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟/使用明火；
- 10. 占用/堵塞/封闭消防车通道，妨碍消防车通行；
- 11. 人员密集场所外门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；
- 12. 其他消防安全违法行为和火灾隐患；

具体问题：12. 当日消防控制室值班人员未取得消防设施操作员证书。

你单位（场所）应当采取措施，确保消防安全。对消防安全违法行为，将依法予以处罚。

南漳县消防救援大队
2023 年 2 月 20 日

被检查单位（场所）签收：[redacted] 2023 年 2 月 20 日

一式两份，一份交给检查单位（场所），一份存档。

荆门

荆门消防救援支队东宝大队在开展日常监督检查时，发现辖区某酒店消防控制室无操作人员二十四小时值守。



这一行为违反了《湖北省消防条例》第三十一条第二款之规定。根据《湖北省消防条例》第六十四条第二款之规定，决定给予该酒店罚款人民币 1700 元整的处罚。

荆门市东宝区消防救援大队
行政处罚决定书

荆东消行罚决字〔2023〕第 0001 号

违法行为人(单位名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码):
[redacted] 公司地址:荆门市 [redacted]
[redacted] 人: [redacted] 社 会 信 用 代 码: [redacted]

现查明 2023 年 2 月 20 日,我大队消防监督检查时,发现湖北 [redacted] 酒店有限公司(地址:荆门市东宝区 [redacted]) 消防控制室无操作人员二十四小时值守,违反了《湖北省消防条例》第三十一条第二款之规定,以上事实有《消防监督检查记录》(编号:〔2023〕第 0135 号)、《责令立即改正通知书》(荆东消即字〔2023〕第 0003 号)、询问笔录、现场照片等证据证实。

根据《湖北省消防条例》第六十四条第二款之规定,现决定给予 [redacted] 酒店有限公司罚款人民币壹仟柒佰元整的处罚。

执行方式和期限:自收到处罚决定书之日起 15 日内持本决定书到荆门市农行 [redacted] 支行缴纳罚款。(账户名:待报解预算收入,预算级次: [redacted])

逾期不缴纳罚款的,每日按照罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。


如不服本决定,可以在收到本决定书之日起六十日内向荆门市东宝区人民政府申请行政复议或者在六个月内依法向荆门市掇刀区人民法院提起行政诉讼。

附: [redacted] 清单。

荆门市东宝区消防救援大队
[redacted] 二〇二三年二月二十一日
被处罚人 [redacted] 2023年2月21日

一式三份,被处罚人和执行单位各一份,一份

消防控制室
是建筑内消防设施的“心脏”
是指挥火灾扑救
引导人员安全疏散的信息指挥中心
一旦发生火灾
值班人员不熟悉相关业务
不具备处置能力
会酿成大祸





消防控制室 — 建筑消防设施的“心脏”！

《高层民用建筑消防安全管理规定》明确规定：消防控制室未按照规定落实值班制度、值班人员无证或证不符合要求的情形，将受到罚款处罚。自2021年8月新规实施以来，全国各地有不少单位由于未按照规定落实消防控制室值班制度而被罚款或拘留。

消防控制室值班操作人员基本要求是什么？

1. 消控室必须严格实行每日24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员
2. 每班工作时间不应超过8小时
3. 值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书
4. 值班期间每两小时记录一次“消防控制室内消防设备”的运行情况，及时记录“消防控制室内消防设备”的火警或故障情况

消防控制室操作人员在遇到紧急情况时怎么做？



社会单位在消防控制室日常维护管理中怎么做？

<p>自动火警报警系统</p> <p>火警指示 开阀指示 开泵指示</p> <p>开阀控制 开泵控制</p> <p>消防泵</p> <p>确保联动控制设备处于正常工作状态</p>	<p>确保消防储水设施水量充足</p>	<p>确保消防泵出水管和自动喷水灭火系统管道上的阀门常开</p>
<p>确保消防用电设备的配电处于自动位置</p>	<p>不得将应处于自动状态的消防设备设在手动控制状态</p>	

